MODO □□□

MODO ?????

??

???????????
????
????????
????
Thickness of insulating layer is 25mm minimum

????

□□ : □ ; □

□□ : □□ #4

Table 1/1			
□□□	□□	□□□□□□	□□□□□□
MDRP1713S000S	1.5mm	1700mm	1300mm
MDRP1816S000S	1.5mm	1800mm	1600mm
MDRP1809S000S	1.5mm	1800mm	900mm
MDRP1818S000S	1.5mm	1800mm	1800mm
MDRP1808S000S	1.5mm	1800mm	800mm
MDRP2009S000S	1.5mm	2000mm	900mm
MDRP1812S000S	1.5mm	1800mm	1200mm
MDRP2012S000S	1.5mm	2000mm	1200mm
MDRP1810S000S	1.5mm	1800mm	1000mm
MDRP1710S000S	1.5mm	1700mm	1000mm
MDRP2016S000S	1.5mm	2000mm	1600mm
MDRP2024S000S	1.5mm	2000mm	2400mm
MDRP1708S000S	1.5mm	1700mm	800mm

??

???? nVent ???????????????? nVent ??????? www.nvent.com ??????????? nVent ??????????????????????????? nVent ??????????????????????????????????/??????????

?????????:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent□□□ nVent □□□□□□□ nVent Services GmbH □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ nVent
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□