

# Leckage-Detektion für Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**24630-168**



Das Leckage-Detektionspaket ist mit einer zusätzlichen Funktion ausgestattet: Der Varistar LHX+ 45 In-Rack und der RackChiller In-Row 45 können Leckagen innerhalb des Geräts erkennen. Der Seilsensor wird am Rand der Kondensatwanne installiert, um Fehlalarme durch Kondenswasser usw. zu minimieren.

### MERKMALE

---

Leckage-Detektionsgeräte für LHX+ 45 In-Rack oder RackChiller In-Row 45

Der Seilsensor wird an der Unterseite des Geräts installiert

Inklusive Leckage-Detektionsmodule und Zubehör

### PRODUKTMERKMALE

---

Produkttyp: Fühler

Net Weight: 2kg

Anzahl Verpackungen: 1

Produktfamilie: RackChiller

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Funktioniert nur mit Varistar LHX+ 45 In-Rack und RackChiller In-Row 45

Dieses Paket muss vor der Inbetriebnahme des Geräts in den Kühler eingebaut werden. Das Paket kann nicht mehr nachgerüstet werden, wenn der Kühler mit Regalen umgeben ist.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**