

Soldadora completa de cable a alma de raíl, alimentación

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora de alma diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Incluye limpiador de molde y chispero encendedor

ESPECIFICACIONES

Material: Grafito; Acero; Termoplástico

Estilo de terminal de conexión: W

Table 1/1

| Número de catálogo | Tipo de carril | Tamaño del conductor | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador | Orientación |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|----------------|
| PBWH301RH | UIC60 | 50 mm ² Concéntrico | 8.89mm | T20 | Mano derecha |
| PBWT202JRH | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 2/0 Ropelay | 12.19mm | T20 | Mano derecha |
| PBWT202JLH | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 2/0 Ropelay | 12.19mm | T20 | Mano izquierda |
| PBWT20X5RH | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 95 mm ² Ropelay | 15.52mm | T20 | Mano derecha |

| Número de catálogo | Tipo de carril | Tamaño del conductor | Diámetro exterior del conductor, nominal | Estilo de soldador | Orientación |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|
| PBWT20X5LH | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 95 mm ² Ropelay | 15.52mm | T20 | Mano izquierda |
| PBWT202WLH | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 250 kcmil Ropelay | 19.05mm | T20 | Mano izquierda |
| PBWT202WRH | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 250 kcmil Ropelay | 19.05mm | T20 | Mano derecha |
| PBWT203SRH | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 500 kcmil Ropelay | 26.42mm | T20 | Mano derecha |
| PBWT203SLH | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones | 500 kcmil Ropelay | 26.42mm | T20 | Mano izquierda |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE