

Wykrywanie przecieków w przypadku Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

24630-168



Ten pakiet wykrywania wycieków rozszerza Varistar LHX+ 45 In-Rack i RackChiller In-Row 45 o możliwość wykrywania wycieków wewnątrz urządzenia. Czujnik liny jest zamontowany na krawędzi tacy kondensatu, aby zminimalizować fałszywe alarmy powodowane przez wodę kondensatu lub podobne.

FUNKCJE

Urządzenia do wykrywania wycieków do montażu w szafie serwerowej LHX+ 45 lub do agregatu do montażu w szafie typu RackChiller In-Row 45

Czujnik liny do zamontowania na dolnym panelu urządzenia

Zawiera moduł wykrywania wycieków i akcesoria

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Czujnik

Net Weight: 2kg

Liczba opakowań: 1

Rodzina produktów: RackChiller

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Działa tylko z Varistar LHX+ 45 w szafie serwerowej i RackChiller In-Row 45

Pakiet ten należy zainstalować w chłodnicy przed oddaniem urządzenia do eksploatacji. Nie można go zamontować ponownie, gdy chłodnica jest otoczona regałami

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE