

Novastar Kabeldurchführung

Data Solutions



Zur Abdeckung der lichten Öffnung bei verkürzten Türen oder Rückwänden für ein ästhetischeres Erscheinungsbild.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Abdeckung des Freiraumes bei verkürzten Türen oder Rückwänden

Schrankgestell, St, 2,5 mm

Mit schwarzer Bürstenleiste

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Abdeckung

Material: Stahl

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Farbe | Auslegungsmerkmal | Anzahl Verpackungen | Farbcode | Oberfläche |
|---------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| 20118-797 | 4U | Schwarzgrau | Paneel und Bürsten | 1 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 20118-390 | 4U | Lichtgrau | Paneel und Bürsten | 1 | RAL 7035 | Pulverbeschichtet |

| Katalognummer | Höhe Gestell | Farbe | Auslegungsmerkmal | Anzahl Verpackungen | Farbcode | Oberfläche |
|---------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|
| 20118-796 | 3U | Schwarzgrau | Paneel und Bürsten | 1 | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 20118-391 | 3U | Lichtgrau | Paneel und Bürsten | 1 | RAL 7035 | Pulverbeschichtet |

Table 2/2

| Katalognummer | Typ |
|---------------|------------|
| 20118-797 | Kabelkanal |
| 20118-390 | Kabelkanal |
| 20118-796 | Kabelkanal |
| 20118-391 | Kabelkanal |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE