

# Barra colectora principal de conexión a tierra para telecomunicaciones

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Cumple con los requisitos de TIA-607-C y TIA-607-D y sigue las recomendaciones de BICSI®

Cumple con las normativas NEMA®

Acepta terminales de dos orificios con 5/16" u orificios para pernos de 7/16" (no se incluyen los herrajes)

Hay disponibles kits de empalme de barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones que permiten extender la longitud de la barra colectora

### ESPECIFICACIONES

<b>Espesor (T):</b>	6.35mm
<b>Anchura (W):</b>	101.6mm
<b>Material:</b>	Cobre

Table 1/2


Número de catálogo	Recubrimiento de estaño	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Tamaño de taladro 1 Número de pares	Tamaño de taladro 2 Número de pares	A
TMGBA29L41P	No	737mm	457mm	41	5	25.4mm
TMGBA20L27PT	Sí	508mm	229mm	27	3	25.4mm
TMGBA12L15P	No	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA29L41PT	Sí	737mm	457mm	41	5	25.4mm
TMGBA18L23P	No	451mm	229mm	23	3	25.4mm
TMGBA12L15PT	Sí	305mm	229mm	15	3	25.4mm
TMGBA16L19P	No	394mm	229mm	19	3	25.4mm
TMGBA18L23PT	Sí	451mm	229mm	23	3	25.4mm
TMGBA24L33P	No	610mm	457mm	33	5	25.4mm
TMGBA16L19PT	Sí	394mm	229mm	19	3	25.4mm
TMGBA24L33PT	Sí	610mm	457mm	33	5	25.4mm
TMGBA20L27P	No	508mm	229mm	27	3	25.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	B	C	D
TMGBA29L41P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA20L27PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA12L15P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA29L41PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA18L23P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA12L15PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA16L19P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA18L23PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA24L33P	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA16L19PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA24L33PT	28.6mm	15.9mm	15.9mm
TMGBA20L27P	28.6mm	15.9mm	15.9mm

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**