


Zócalo de acero inoxidable, MSVS



El zócalo permite disponer el cableado sin restricciones. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Piezas laterales con sección 4-U fijadas con tornillos a las esquinas de la sección. Zócalo de 100 mm de altura. Requiere mecanizado.

Material: Acero inoxidable pulido de 2 mm AISI 304 / 316L.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 zócalo con material de montaje.

Beneficio: la instalación de cables en la consola se facilita porque el zócalo crea un espacio adicional debajo de la consola; la base de zócalo permite fijar las consolas al piso sin necesidad de acceder al interior

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2mm

Acabado: Cepillado

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Material del armario
MSVS1123	MSVS1123	100mm	1200mm	300mm	Acero inoxidable 304	Acero dulce
MSVS1063	MSVS1063	100mm	600mm	300mm	Acero inoxidable 304	Acero dulce
MSVS1063-316	MSVS1063-316	100mm	600mm	300mm	Acero inoxidable 316L	Acero dulce
MSVS1103-316	MSVS1103-316	100mm	1000mm	300mm	Acero inoxidable 316L	Acero dulce
MSVS1083	MSVS1083	100mm	800mm	300mm	Acero inoxidable 304	Acero dulce
MSVS1124-316	MSVS1124-316	100mm	1200mm	400mm	Acero inoxidable 316L	Acero dulce
MSVS1103	MSVS1103	100mm	1000mm	300mm	Acero inoxidable 304	Acero dulce
MSVS1083-316	MSVS1083-316	100mm	800mm	300mm	Acero inoxidable 316L	Acero dulce
MSVS1124	MSVS1124	100mm	1200mm	400mm	Acero inoxidable 304	Acero dulce
MSVS1084	MSVS1084	100mm	800mm	400mm	Acero inoxidable 304	Acero dulce
MSVS1123-316	MSVS1123-316	100mm	1200mm	300mm	Acero inoxidable 316L	Acero dulce
MSVS1084-316	MSVS1084-316	100mm	800mm	400mm	Acero inoxidable 316L	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE