

Leak Detection for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24630-168



Cet ensemble de détection de fuites étend le Varistar LHX+ 45 In-Rack et le RackChiller In-Row 45 avec la capacité de détecter les fuites à l'intérieur de l'appareil. Le capteur à câble est installé sur le bord du bac à condensat pour minimiser les fausses alertes dues à l'eau de condensation ou à d'autres facteurs similaires.

FONCTIONS

Équipement de détection de fuites pour LHX+ 45 In-Rack ou RackChiller In-Row 45

Capteur de câble à installer sur la face inférieure de l'appareil

Comprend un module de détection de fuites et des accessoires

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Sonde

Net Weight: 2kg

Quantité par colis: 1

Famille de produits: RackChiller

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Fonctionne uniquement avec Varistar LHX+ 45 In-Rack et RackChiller In-Row 45

Cet ensemble doit être installé dans le refroidisseur avant la mise en service de l'appareil. Il ne peut plus être réajusté une fois que le refroidisseur est entouré de racks

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE