

# Lekdetectie voor Varistar LHX+ 45 / RackChiller in rij 45

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**24630-168**



Dit lekdetectiepakket breidt de Varistar LHX+ 45 in-rack en de RackChiller in-Row 45 uit met de mogelijkheid om lekken in het apparaat te detecteren. De touwsensor is op de rand van de condensaatbak geïnstalleerd om ongewenste alarmen door condensaatwater of iets dergelijks tot een minimum te beperken.

### KENMERKEN

Lekdetectieapparatuur voor LHX+ 45 in-rack of rackchiller in-rij 45

De touwsensor moet worden aangebracht op het onderpaneel van het apparaat

Inclusief lekdetectiemodule en accessoires

### PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Sensor

Net Weight: 2kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Productserie: RackChiller

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Werkt alleen met Varistar LHX+ 45 in-Rack en RackChiller in-Row 45

Dit pakket moet in de koeler worden geïnstalleerd voordat het apparaat in bedrijf wordt gesteld. Het kan niet opnieuw worden gemonteerd nadat de koeler is omgeven door stellingen

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**