

Läcksökning för Varistar LHX+ 45 / RackChiller in-Row 45

Data Solutions

KATALOGNUMMER

24630-168



Detta läckdetekteringspaket utökar Varistar LHX+ 45 in-Rack och RackChiller in-Row 45 med förmågan att upptäcka läckor i enheten. Rope-givaren är installerad på kanten av kondensatbrickan för att minimera falsklarm genom kondensatvatten eller liknande.

DESIGN

Läckagedetekteringsutrustning för LHX+ 45 in-Rack eller RackChiller in-Row 45

Rope sensor som ska installeras på enhetens bottenpanel

Innehåller modul för läcksökning och tillbehör

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Givare

Net Weight: 2kg

Antal i förpackningen: 1

Produktfamilj: Rackkylaggregat

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Fungerar endast med Varistar LHX+ 45 in-Rack och RackChiller in-Row 45

Paketet måste installeras i kylaren innan enheten tas i drift. Det kan inte återmonteras när kylaren är omgiven av rack

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE